



INSPECTIERAPPORT

Nouryon Gasolieopslag De Marssteden Enschede

Boortorenweg 27
7554 RS Hengelo

Inspectiedagen: 12-11-2024

Samenvatting

Informatie over wetgeving, welke toezichthoudende overheidsorganisaties samenwerken tijdens het toezicht bij Seveso-inrichtingen, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen en inspectieonderwerpen, vindt u op seveso-plus.nl

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Seveso-inrichtingen moeten aan strenge eisen voldoen. Zij zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid, het beschermen van de gezondheid en het beschermen van de omgeving. De inspectie heeft als doel te controleren of de Seveso-inrichting aan die eisen van de Seveso-richtlijn voldoet. In Nederland zijn de verplichtingen voor Seveso-inrichtingen uitgewerkt in § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Seveso-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt en beoordeelt steekproefsgewijs naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. De inspectie wordt uitgevoerd volgens de Landelijke Benadering Risicobedrijven.

Inleiding

Het inspectieteam inspecteerde op 12-11-2024 bij de Seveso-inrichting Nouryon Gasolieopslag De Marssteden Enschede (verder te noemen GOME) in Hengelo.

Het inspectieteam bestond uit toezichthouders van Staatstoezicht op de Mijnen en Veiligheidsregio Twente.

Wat voor een Seveso-inrichting is GOME?

De activiteit GOME, van Nouryon, is een mijnbouwlocatie voor ondergrondse opslag van gasolie (diesel) in zoutcavernes. In bestaande zoutcavernes in Enschede wordt ten behoeve van strategische voorraad van Nederland gasolie opgeslagen. Door de grote hoeveelheid opgeslagen gasolie valt deze inrichting onder de verplichtingen van het Besluit Risico's Zware Ongevallen 2015.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij GOME de volgende onderwerpen:

- Overslag - (Tank)autoverlading
- Installatie overstijgend - Veiligstellen van installaties
- Installatie overstijgend - PDCA cyclus
- Installatie overstijgend - Onderhoud
- Installatie overstijgend - Wijze waarop gehandeld wordt bij wijzigingen
- Installatie overstijgend - Permanente beoordeling

Wat waren de inspectieresultaten?

Inspectieonderwerp: Overslag - (Tank)autoverlading
Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen van § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving zijn geen afwijkingen en geen overtredingen geconstateerd.

Inspectieonderwerp: Installatie overstijgend - Veiligstellen van installaties

Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen van § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving zijn geen afwijkingen en geen overtredingen geconstateerd.

Inspectieonderwerp: Installatie overstijgend - PDCA cyclus

Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen van § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving zijn geen afwijkingen en geen overtredingen geconstateerd.

Inspectieonderwerp: Installatie overstijgend - Onderhoud

Er zijn geen overtredingen categorie 1, geen overtredingen categorie 2 en één overtreding categorie 3 geconstateerd die hersteld moeten worden.

Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen wordt § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving onvoldoende nageleefd.

Inspectieonderwerp: Installatie overstijgend - Wijze waarop gehandeld wordt bij wijzigingen

Er zijn geen overtredingen categorie 1, geen overtredingen categorie 2 en één overtreding categorie 3 geconstateerd die hersteld moeten worden.

Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen wordt § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving onvoldoende nageleefd.

Inspectieonderwerp: Installatie overstijgend - Permanente beoordeling

Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen van § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving zijn geen afwijkingen en geen overtredingen geconstateerd.

Algemene toelichting bij inspectieresultaten

De resultaten van een inspectie zijn voldoende, afwijking of overtreding categorie 1, 2 of 3. Bij een afwijking is er geen dreiging van een zwaar ongeval, maar kan het bedrijf wel verbeteren. Een overtreding categorie 1 is een overtreding waarbij ingeschat wordt dat vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Een overtreding categorie 2 is een middelzware overtreding, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval aan de orde is. Een overtreding categorie 3 is een overtreding waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een zwaar ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe te gaan handhaven.

Algemene gegevens

Algemene gegevens Seveso-inrichting

Seveso-inrichting	Nouryon Gasolieopslag De Marssteden Enschede
Locatieadres	Boortorenweg 27 7554 RS Hengelo
Exploitant	Nobian Industrial Chemicals B.V.
Werkgever(s)	Nobian Industrial Chemicals B.V.
Vergunninghouder	Nobian Industrial Chemicals B.V.
Correspondentieadres exploitant	Postbus 25 7550 GC Hengelo Ov
E-mailadres exploitant	[redacted]@nobian.com
Hogedrempelinrichting	Ja

Algemene gegevens inspectie

Zaaknummer	2963
Soort inspectie	Routinematig
Inspectiedagen	12-11-2024
Datum mondelinge terugkoppeling	12-11-2024
Inspectieteam	[redacted] (inspectieleider) Staatstoezicht op de Mijnen [redacted] Staatstoezicht op de Mijnen [redacted] Veiligheidsregio Twente
Overige betrokkenen	-
Functionarissen	[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

Inspectieonderwerpen en inspectieresultaten

Inspectieonderwerp: Overslag - (Tank)autoverlading

Geen afwijkingen of overtredingen geconstateerd.

Inspectieonderwerp: Installatie overstijgend - Veiligstellen van installaties

Geen afwijkingen of overtredingen geconstateerd.

Inspectieonderwerp: Installatie overstijgend - PDCA cyclus

Geen afwijkingen of overtredingen geconstateerd.

Inspectieonderwerp: Installatie overstijgend - Onderhoud

VOLGNUMMER 01	OORDEEL Overtreding categorie 3	WETTELIJKE GRONDSLAG artikel 4.11, eerste lid van het Besluit activiteiten leefomgeving in samenhang met bijlage III, onder b, sub iii van de Seveso-richtlijn
BETREKKING OP Olie lekkage bij de olieputten	NORMENKADER Vbs iii - controle op de exploitatie	JUNCTO -
VERANTWOORDELIJK RECHTSPERSOON Nobian Industrial Chemicals B.V.		
HANDHAVING DOOR Staatstoezicht op de Mijnen		
BEVINDING De procedures en werkinstructies met betrekking tot monitoring en controle worden met het oog op de vermindering van het risico op systeemfalen onvoldoende toegepast, omdat: de beste praktijken op het vlak van monitoring en controle met het oog op vermindering van het risico op systeemfalen niet zijn toegepast;		
MOTIVATIE Tijdens de visuele inspectie is bij de putten 381 en 472 vastgesteld dat er sprake is van een kleine lekkage van een olieachtige substantie. Er zijn duidelijke sporen te zien en aan de onderkant van de instrumenten (handwiel) hangen druppels. De bovenstaande constatering door SodM en Veiligheidsregio Twente is niet opgemerkt door GOME.		

Inspectieonderwerp: Installatie overstijgend - Wijze waarop gehandeld wordt bij wijzigingen

VOLGNUMMER 02	OORDEEL Overtreding categorie 3	WETTELIJKE GRONDSLAG artikel 4.11, eerste lid van het Besluit activiteiten leefomgeving in samenhang met bijlage III, onder b, sub iv van de Seveso-richtlijn
BETREKKING OP Verwerken MOC in checklist wekelijkse controle GOME in opslagfase	NORMENKADER Vbs iv - wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen	JUNCTO -
VERANTWOORDELIJK RECHTSPERSOON Nobian Industrial Chemicals B.V.		
HANDHAVING DOOR Staatstoezicht op de Mijnen		
BEVINDING De procedure voor de planning van de wijzigingen aan bestaande installaties of opslagplaatsen, dan wel voor het ontwerpen van een nieuw procedé of een nieuwe installatie of opslagplaats wordt onvoldoende toegepast, omdat: De veiligheidsdocumentatie is niet aangepast na een wijziging.		
MOTIVATIE Tijdens ons bezoek is gevraagd naar de checklist wekelijkse controle GOME in opslagfase. Op het formulier staan afwijkingen ten opzichte van de aangegeven waarden. Het bleek dat een aantal waarden zijn aangepast via een MOC, echter dit was niet aangepast op het betreffende formulier. Dit blijkt uit 2 bekeken MOC 1002 (tag nummers) en MOC-913 (pekeldruk van 1 naar 0,5 bar). Ook was er een MOC waarbij de signaalwaarde van 4-6 bar voor oliedruk is terug gebracht naar 1 bar. Naar aanleiding van ons bezoek worden de signaalwaarden opnieuw gecheckt en aangepast op de checklist. Daarnaast bevat de checklist een aantal tekstuele onjuistheden.		

Inspectieonderwerp: Installatie overstijgend - Permanente beoordeling

Geen afwijkingen of overtredingen geconstateerd.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen