

# Stand van zaken Brzo- bedrijven

Rapportage kalenderjaar 2020

Enschede, 15 februari 2021



## Colofon

Titel rapport: Stand van zaken Brzo-bedrijven  
Subtitel: Rapportage kalenderjaar 2020

Opdrachtgever: Marcel Reefhuis  
Opstellers: Frank Stam en Bart Slot

Enschede, 15 februari 2021 (versie 1.2)

© 2021, Brandweer Twente

Niets uit dit rapport mag worden veelevoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brandweer Twente.

# Samenvatting

Dit rapport beschrijft de stand van zaken ten aanzien van de Brzo-bedrijven in Twente. De volgende onderwerpen komen aan bod:

1. Uitvoering Brzo en stand van zaken ten aanzien van Brzo-bedrijven in Twente voor het jaar 2020 (Bijlage 1);
2. Relevante landelijke- en regionale ontwikkelingen.

## 1.1 Uitvoering Brzo in Twente

Brandweer Twente voert, samen met de inspectiepartners van het bevoegd gezag Wabo en Inspectie SZW, Brzo-inspecties uit. Tijdens een Brzo-inspectie wordt middels een systeem- en maatregelinspectie gekeken of het bedrijf voldoet aan het Brzo 2015 en de daaraan gerelateerde wet- en regelgeving. Als hieraan niet wordt voldaan is sprake van een overtreding. In dat geval wordt handhaving ingezet conform de vastgestelde landelijke handhavingsstrategie.


In Twente zijn er in totaal 10 actieve Brzo-bedrijven. Deze bedrijven zijn in 2020 allemaal geïnspecteerd door Brandweer Twente in samenwerking met inspectiepartners.

*Door de maatregelen in verband met COVID-19 zijn inspecties middels een andere aanpak uitgevoerd.*

Bij die inspecties in 2020 zijn in totaal 10 overtredingen geconstateerd bij 4 bedrijven.

De overtredingen zijn geconstateerd bij KLK Kolb Specialties [Delden], Nippon Gases Netherlands [Enschede], Nouryon Gasolieopslag Marssteden [Enschede] en ViVoChem [Almelo].

Hiervoor is handhavend opgetreden door Veiligheidsregio Twente, Staatstoezicht op de mijnen en de inspectie SZW. Opvolging van deze overtredingen loopt op dit moment. Een toelichting per specifiek bedrijf, met inspectieresultaten en detailinformatie, is opgenomen in bijlage 1.



## 1.2 Relevante landelijke- en regionale ontwikkelingen

### Komst Omgevingswet

In de Omgevingswet zijn wijzigingen doorgevoerd die gevolgen hebben voor het taakveld industriële veiligheid. In Oost-5 is besloten dat in 2021 een werkgroep wordt opgericht die de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet in relatie tot specifiek de werkzaamheden op het gebied van industriële veiligheid voor Oost-5 gaat onderzoeken.

### Verbreding/ verdieping samenwerking Oost-5

Er wordt in Oost-5 steeds meer samengewerkt. De samen te stellen werkgroep Omgevingswet gaat ook voorstellen doen naar de mogelijke verdieping en verbreding van de samenwerking met betrekking tot industriële veiligheid.

### Netwerk Industriële Veiligheid

In 2020 is gesproken over de ontwikkelingen in het domein van industriële veiligheid en de inrichting van het netwerk Industriële Veiligheid. Ons werkveld is verbreed van alleen Brzo-toezicht naar vergunningverlening, inzet op PGS-richtlijnen en risicorelevante objecten die niet onder het Brzo vallen. In 2021 wordt dit onderwerp nader uitgewerkt.

### Aanwijzing bedrijfsbrandweren

De stand van zaken – met betrekking tot bedrijfsbrandweeraanwijzingen bij de Twentse Brzo-bedrijven – is in deze rapportage beschreven. Nieuwe beoordelingen vinden in het kalenderjaar 2021 plaats.

### Implementatie(plannen) PGS 29

De richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen –de PGS 29– biedt preventieve en repressieve voorschriften om bij bedrijven met bovengrondse tanks de veiligheidsrisico's te verkleinen en de gevolgen te beperken. Gesteld is dat voor die bedrijven het maximale tankputbrand-scenario van toepassing is. Dit is van toepassing voor één bedrijf in Twente.

# Inhoudsopgave

<b>Samenvatting</b> .....	<b>3</b>
1.1 Uitvoering Brzo in Twente .....	3
1.2 Relevante landelijke- en regionale ontwikkelingen.....	3
<b>2 Inleiding</b> .....	<b>5</b>
<b>3 Uitvoering Brzo in Twente</b> .....	<b>6</b>
3.1 Algemeen.....	6
3.2 Stand van zaken Brzo-bedrijven in Twente.....	6
<b>4 Landelijke- en regionale ontwikkelingen</b> .....	<b>8</b>
4.1 Komst omgevingswet .....	8
4.2 Verbreding/verdieping samenwerking Oost-5 .....	8
4.3 Netwerk Industriële Veiligheid.....	8
4.4 Aanwijzingen bedrijfsbrandweren.....	9
4.5 Implementatie(plannen) PGS 29.....	9
<b>Bijlage 1: Detail informatie per bedrijf</b> .....	<b>10</b>
KLK Kolb Specialties Netherlands B.V. (Delden) .....	10
KLK Kolb Specialties Netherlands B.V. (Delden), bedrijfsbrandweer .....	11
Diversey Netherlands Production B.V. (Enschede).....	13
AVIA Weghorst B.V. (Enschede).....	14
Nippon Gases Netherlands B.V. (Enschede) .....	15
Nouryon Gasolieopslag Marssteden (Enschede).....	16
Varo Tankstorage B.V. (Hengelo) .....	17
Moxba B.V. (Almelo) .....	18
Ovako Twente B.V. (Almelo) .....	19
Sita EcoService B.V. (Almelo).....	20
ViVoChem B.V. (Almelo) .....	21

## 2 Inleiding

Brandweer Twente voert, samen met de inspectiepartners van het bevoegd gezag Wabo, Staatstoezicht op de mijnen en Inspectie SZW, Brzo-inspecties uit. Dit betekent dat er toezicht wordt gehouden op het naleven van de wettelijke voorschriften vanuit de Wet Veiligheidsregio's en het Brzo 2015. De bevoegdheden tijdens deze taakuitvoering zijn te categoriseren in: toezichthoudende bevoegdheden in combinatie met handhavingsbevoegdheden. Beide op basis van Brzo-verplichtingen.

Vanwege de aard en omvang van de risico's bij deze bedrijven geeft Brandweer Twente twee keer per jaar informatie over inspecties bij deze Brzo-bedrijven aan het bestuur van Veiligheidsregio Twente. Hierdoor blijft het bestuur betrokken en geïnformeerd. Dit rapport beschrijft actuele onderwerpen op het gebied van industriële veiligheid en de stand van zaken bij de Brzo-bedrijven in Twente op 31 december 2020. Onderstaande onderwerpen worden hierin beschreven:

- Uitvoering Brzo en stand van zaken ten aanzien van Brzo-bedrijven in Twente voor het jaar 2020 (hoofdstuk 3);
- Relevante regionale- en landelijke ontwikkelingen (hoofdstuk 4).

# 3 Uitvoering Brzo in Twente

## 3.1 Algemeen

Brandweer Twente heeft (namens de Veiligheidsregio Twente) voor de uitvoering van haar Brzo-taken en voor het voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria voor inspecteurs, samenwerking gezocht met de uitvoeringsinstanties Brzo-toezicht van de veiligheidsregio's in de provincies Gelderland en Overijssel. Voor deze samenwerking is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. De werknaam voor het samenwerkingsverband is: Brzo regio Oost. Er wordt conform de overeenkomst gewerkt met de partner-regio's. Hiermee wordt voldaan aan de wens vanuit de ministeries van Veiligheid en Justitie en Infrastructuur en Milieu om voor de uitvoering van Brzo-taken te werken in zes regio's, verdeeld over Nederland.

Voor de landelijke afstemming tussen de verschillende samenwerkingsverbanden vindt overleg plaats tussen de coördinatoren van de 6 Brzo-veiligheidsregio's samenwerkingsverbanden. Ieder samenwerkingsverband vaardigt één coördinator af aan dit landelijke overleg. Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden levert voor de Brzo regio Oost de coördinator.

Tijdens een Brzo-inspectie wordt middels een systeem- en maatregelinspectie gekeken of het bedrijf voldoet aan het Brzo 2015 en de daaraan gerelateerde wet- en regelgeving. Als hieraan niet wordt voldaan is sprake van een overtreding. In dat geval wordt handhaving ingezet conform de vastgestelde landelijke handhavingsstrategie. Het doel van deze handhavingsstrategie is op een adequate en uniforme wijze sanctionerend op te treden. Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats, op basis van het naleefgedrag eventueel frequenter. Volledigheidshalve moet worden opgemerkt dat de toezichthouders tijdens een inspectie niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben, kunnen controleren. De inspecties betreffen deelinspecties en zijn daarom niet integraal. Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven:

- Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden;
- Categorie 2 voor de middelzware overtredingen waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is;
- Categorie 3 waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval.

Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs of en hoe ze gaan handhaven.

Als voldaan wordt aan wet- en regelgeving is er geen sprake van een overtreding of handhaving. Vaak worden dan wel verbeterpunten geconstateerd. Deze worden opgenomen in het inspectierapport en het bedrijf moet deze punten verhelpen en/of verbeteren. In de eerstvolgende inspectie wordt het bedrijf gevraagd hoe deze punten zijn verbeterd. In de bijlage van dit rapport zijn per bedrijf zowel de overtredingen als de verbeterpunten kort beschreven. Deze informatie komt uit de samenvattingen van de inspectierapporten die actief openbaar worden gemaakt op de website van Brzo+ <https://brzoplus.nl/inspectie-resultaten/kies-regio/gelderlandoverijssel/>

## 3.2 Stand van zaken Brzo-bedrijven in Twente

Binnen Twente was in de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 sprake van 10 actieve Brzo-bedrijven (5 hogedrempelinrichtingen<sup>1</sup> en 5 lagedrempelinrichtingen<sup>2</sup>). Alle Brzo-bedrijven in Twente zijn in 2020 geïnspecteerd.

*Door de maatregelen in verband met COVID-19 zijn inspecties middels een andere aanpak uitgevoerd. Gekozen is voor een aanpak waarbij interviews op afstand digitaal plaatsvonden en de inspectie in de praktijk op locatie is uitgevoerd. Op die wijze is, gelet op de beperkingen door corona-maatregelen, de inspectieopbrengst het grootst gebleken. Deze aangepaste werkwijze is landelijk afgestemd en gehanteerd.*

<sup>1</sup> Een hogedrempelinrichting is een inrichting waar een dusdanige hoeveelheid gevaarlijke stoffen aanwezig is of mag zijn, dat de hoge drempelwaarde uit bijlage 1 van de Seveso-III-richtlijn wordt overschreden (voorheen VR-inrichting).

<sup>2</sup> Een lagedrempelinrichting is een inrichting waar een dusdanige hoeveelheid gevaarlijke stoffen aanwezig is of mag zijn, dat de lage drempelwaarde uit bijlage 1 van de Seveso-III-richtlijn wordt overschreden (voorheen PBZO-inrichting).

Bij die inspecties in 2020 zijn in totaal 10 overtredingen van categorie 2 en 3 geconstateerd bij 4 bedrijven. Hierbij was sprake van 'geen onmiddellijke dreiging' en 'zeer geringe dreiging' op een zwaar ongeval. De overtredingen zijn geconstateerd bij KLK Kolb Specialties Netherlands [Delden], Nippon Gases Netherlands [Enschede], Nouryon Gasolieopslag Marssteden [Enschede] en ViVoChem [Almelo]. Hiervoor is handhavend opgetreden door de Veiligheidsregio Twente, Staatstoezicht op de mijnen en de inspectie SZW. Opvolging van deze overtredingen loopt op dit moment. Onderstaande tabel betreft een beknopt overzicht van de uitgevoerde inspecties en de bijzonderheden met betrekking tot handhaving. Een specifiekere toelichting per bedrijf, met detailgegevens over de overtredingen en de daarop volgende handhaving, is opgenomen in bijlage 1.

	Bedrijf	Inspectie 2020	Uitgevoerd?	Bijzonderheden
<b>DELLEN</b>	<b>KLK Kolb Specialties Netherlands B.V.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Delden</li> </ul>	<b>Aangekondigd:</b> 3 en 5 november	<b>Ja</b>	1 overtreding (zie bijlage 1)
		<b>Bedrijfsbrandweer, onaangekondigd:</b> 19 juni en 23 augustus	<b>Ja</b>	Inspectie bedrijfsbrandweer 5 overtredingen (zie bijlage 1)
<b>ENSCHEDÉ</b>	<b>Diversey Netherlands Production B.V.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Enschede</li> </ul>	<b>Aangekondigd:</b> 31 augustus en 1 september	<b>Ja</b>	-
	<b>AVIA Weghorst B.V.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Enschede</li> </ul>	<b>Aangekondigd:</b> 11 maart	<b>Ja</b>	-
	<b>Nippon Gases Netherlands B.V.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Enschede</li> </ul>	<b>Aangekondigd:</b> 6 en 22 oktober	<b>Ja</b>	2 overtredingen (zie bijlage 1)
	<b>Gasolieopslag (GOME)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Enschede</li> </ul>	<b>Aangekondigd:</b> 7 oktober	<b>Ja</b>	1 overtreding (zie bijlage 1)
<b>HENGÉLO</b>	<b>Varo Tankstorage B.V.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hengelo</li> </ul>	<b>Aangekondigd:</b> 30 juni en 25 augustus	<b>Ja</b>	- Aanpassen van het schuimblussysteem loopt (zie bijlage 1)
<b>ALMELO</b>	<b>Moxba B.V.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Almelo</li> </ul>	<b>Aangekondigd:</b> 2 september	<b>Ja</b>	-
	<b>Ovako Twente B.V.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Almelo</li> </ul>	<b>Aangekondigd:</b> 24 juni	<b>Ja</b>	-
	<b>Sita EcoService B.V.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Almelo</li> </ul>	<b>Aangekondigd:</b> 9 december	<b>Ja</b>	-
	<b>ViVoChem B.V.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Almelo</li> </ul>	<b>Aangekondigd:</b> 26 februari	<b>Ja</b>	1 overtreding (zie bijlage 1)

Tabel 1 Overzicht Brzo-bedrijven in Twente (peildatum 31 december 2020)

# 4 Landelijke- en regionale ontwikkelingen

*Hieronder worden de landelijke ontwikkelingen beschreven met daarbij de vertaalslag in onze regio.*

## 4.1 Komst omgevingswet

In de Omgevingswet zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd die gevolgen hebben voor het taakveld industriële veiligheid. Zo worden wij wettelijk adviseur op de brandveiligheidsparagraaf van de omgevingsvergunningen van alle Bevi-inrichtingen. Ook moet het proces van een bedrijfsbrandweeraanwijzing worden afgestemd op de procedure van de omgevingsvergunning. Dat houdt onder andere in dat een aanwijsbeschikking in een veel kortere termijn moet worden opgesteld.

Er is in Oost-5 besloten dat in 2021 een werkgroep in het leven wordt geroepen die de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet in relatie tot specifiek de werkzaamheden op het gebied van industriële veiligheid voor Oost-5 gaat onderzoeken. Naast het bovenstaande bereid Brandweer Twente zich, in meer algemene zin, voor op de Omgevingswet.

## 4.2 Verbreding/verdieping samenwerking Oost-5

Op 24 september hebben de leidinggevenden en Brzo-inspecteurs gezamenlijk nagedacht over een mogelijke verdieping en/of verbreding van de samenwerking in Oost-5. De samenwerking richt zich momenteel vooral op toezicht & handhaving bij Brzo-bedrijven en bedrijfsbrandweren. Daarnaast wordt er ook steeds meer samengewerkt op onderwerpen zoals het aanwijzen van bedrijfsbrandweren, adviseren op bedrijfsbrandweerrapporten en uitgangspuntendocumenten.

De samen te stellen werkgroep die de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet voor Oost-5 gaat onderzoeken, gaat ook voorstellen doen naar de mogelijke verdieping en verbreding van de samenwerking in Oost-5 met betrekking tot industriële veiligheid. Dit vanwege het specialistische karakter en om de samenwerking krachtiger, en dus minder kwetsbaar, te maken.

## 4.3 Netwerk Industriële Veiligheid

In 2020 is op meerdere momenten in verschillende overleggen gesproken over de ontwikkelingen in het domein van industriële veiligheid en de inrichting van het netwerk Industriële Veiligheid (hierna: IV). Ons werkveld is verbreed van alleen Brzo-toezicht naar vergunningverlening, inzet op PGS-richtlijnen en risicorelevante objecten die niet onder het Brzo vallen. De beoogde scopes van het netwerk IV zijn: het behartigen van de belangen van de uitvoerenden binnen de veiligheidsregio's, de samenwerking bevorderen, kennisdeling en -ontwikkeling op het gebied van IV binnen de veiligheidsregio's én de verbinding vormen naar de partners in onze netwerkgeving. Hiertoe moeten de veiligheidsregio's robuust georganiseerd zijn, anders lopen we het risico onze invloed en sterke positie in de doorontwikkeling van de uitvoering van het Brzo te verliezen.

Binnen de structuur van Brandweer Nederland is het netwerk Risicobeheersing als zodanig opgeheven. Onder dit netwerk bevonden zich de vakgroep Industriële Veiligheid en de sector Milieu en Industrie. Met de voorgestelde netwerkbenadering is er geen onderscheid meer tussen de vakgroep en het netwerk IV. In 2021 wordt dit onderwerp nader uitgewerkt.



#### 4.4 Aanwijzingen bedrijfsbrandweren

Het Landelijk Expertisecentrum (LEC) BrandweerBRZO heeft in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie een overzicht opgesteld van de stand van zaken met betrekking tot de bedrijfsbrandweeraanwijzingen bij Brzo-bedrijven.

Voor de situatie in Twente geldt dat een besluit over aanwijzing voor 2 bedrijven<sup>3</sup> nog moet plaatsvinden. Geen van deze 2 bedrijven worden beschouwd als bedrijf met een hoog brandveiligheidsrisico. De 2 besluiten over aanwijzing worden afgerond in 2021.

Voor één ander bedrijf<sup>4</sup> in Twente verloopt op dit moment het proces om de huidige bedrijfsbrandweeraanwijzing te actualiseren. De verwachting is dat dit proces medio 2021 is afgerond.

#### 4.5 Implementatie(plannen) PGS 29

Op 15 februari 2016 stuurde de staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM) een brief aan VNO-NCW over de implementatie van de nieuwe versie van de PGS 29<sup>5</sup>. Op basis daarvan hebben de PGS 29-bedrijven, waaronder 1 bedrijf<sup>6</sup> in Twente, van het Wabo bevoegd gezag een brief ontvangen met het verzoek om een implementatieplan in te dienen voor het bestrijden van plasbranden in tankputten. De maatregelen dienen hierop te worden afgestemd.

Op dit moment is aan Varo Tankstorage [Hengelo] een omgevingsvergunning verleend waarin de implementatie van het plan en de te nemen maatregelen zijn geborgd. Het bedrijf moet voor 31 december 2021 een automatisch brandbestrijdingssysteem hebben gerealiseerd voor de bestrijding van incidenten in de tankput.

---

<sup>3</sup> Moxba (Almelo), Varo Tankstorage (Hengelo)

<sup>4</sup> KLK Kolb Specialties Netherlands (Delden)

<sup>5</sup> Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks

<sup>6</sup> Varo Tankstorage (Hengelo)

# Bijlage 1: Detail informatie per bedrijf

## KLK Kolb Specialties Netherlands B.V. (Delden)

Naam bedrijf	KLK Kolb Specialties Netherlands B.V.
Algemene kenmerken	Langestraat 167 7491 AE Delden
Type Brzo	Hogedrempelinrichting
Beschrijving bedrijfsactiviteiten	KLK Kolb Specialties Netherlands B.V. (hierna: KKS) is een producent van specialiteitenchemicaliën. Binnen het bedrijf vindt bulkopslag, productie en opslag van kleinverpakking plaats. Het bedrijf heeft een aanwijsbeschikking voor het hebben van een bedrijfsbrandweer.
Inspecteur VR	Jamie Mutsaerts (Veiligheidsregio Gelderland-Zuid)
Inspectiedagen 2020	3 en 5 november, aangekondigde inspecties 26 november close out van de inspecties
Wat is geïnspecteerd	<ul style="list-style-type: none"> <li>De opvolging van de bevindingen uit de voorgaande inspecties;</li> <li>Het onderwerp 'installatiescenario's'.</li> </ul>
Resultaten uit de inspectie ((on)aangekondigde inspecties)	<p><i>Wat was op orde?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KKS heeft zich goed voorbereid op de inspectie;</li> <li>De opvolging van de bevindingen uit voorgaande inspecties;</li> <li>De aanwezigheid en de borging van de maatregelen in de beoordeelde installatiescenario's.</li> </ul> <p><i>Wat waren de verbeterpunten?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Geen</li> </ul>
Overtredingen en handhaving	<p><i>Het inspectieteam constateerde 1 overtredingen in categorie 2;</i> KLK heeft een set installatiescenario's opgesteld. Uit de verificatie van meerdere installatiescenario's blijkt dat de risico's en getroffen maatregelen niet juist in beeld zijn gebracht. Zo zijn scenario's opgesteld die niet kunnen plaatsvinden en zijn maatregelen opgevoerd die niet ingrijpen op de initiële gebeurtenis. De inspectie SZW heeft hiervoor een handhavingstraject gestart.</p>
Incident(en) met brandweerinzet	-
Bijzonderheden	-

**KLK Kolb Specialties Netherlands B.V. (Delden), bedrijfsbrandweer**

Naam bedrijf	KLK Kolb Specialties Netherlands B.V.
Algemene kenmerken	Langestraat 167 7491 AE Delden
Type Brzo	Hogedrempelinrichting
Beschrijving bedrijfsactiviteiten	KLK Kolb Specialties Netherlands B.V. (hierna: KKS) is een producent van specialiteitenchemicaliën. Binnen het bedrijf vindt bulkopslag, productie en opslag van kleinverpakking plaats. Het bedrijf heeft een aanwijsbeschikking voor het hebben van een bedrijfsbrandweer.
Inspecteurs VR	Frank Stam en Jamie Mutsaerts (Veiligheidsregio Gelderland-Zuid)
Inspectiedagen 2020	19 juni, onaangekondigde inspectie 23 augustus, onaangekondigde herinspectie
Wat is geïnspecteerd	Het betroffen onaangekondigde inspecties van de bedrijfsbrandweer, specifiek om de opkomst van de bedrijfsbrandweer te beoordelen.
Resultaten uit de inspectie <b>juni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De operationele basissterkte van 6 personen was bij de live test van het maatgevende scenario 'tankbrand tankput TP2A' 13 minuut en 30 seconden na alarmering ter plaatse op de incidentlocatie;</li> <li>Het interventieteam, bestaande uit twee personen van de bedrijfsbrandweer, is niet zelfstandig ter plaatse gegaan om de eerste acties uit te voeren.</li> </ul>
Overtredingen en handhaving <b>juni</b>	<p><i>Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De operationele basissterkte van 6 personen was niet binnen 6 minuten na alarmering ter plaatse op de incidentlocatie;</li> <li>Het interventieteam is niet zelfstandig ter plaatse gegaan om de eerste acties uit te voeren.</li> </ul> <p>De VRT heeft hiervoor een handhavingstraject gestart in de vorm van een voornemen last onder dwangsom met hersteltermijn.</p>
Resultaten uit de herinspectie <b>augustus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De operationele basissterkte van 6 personen was bij de live test van het maatgevende scenario 'tankbrand tankput TP2A' op 6 minuut en 37 seconden na alarmering ter plaatse op de incidentlocatie;</li> <li>Het interventieteam was op 5 minuut en 37 seconden na alarmering ter plaatse op de incidentlocatie en heeft geen persoonlijke beschermingsmiddelen (ademplucht en explosiegevaarmeter) meegenomen.</li> </ul>
Overtredingen en handhaving <b>augustus</b>	<p><i>Het inspectieteam constateerde 3 overtredingen;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De operationele basissterkte van 6 personen was niet binnen 6 minuten na alarmering ter plaatse op de incidentlocatie;</li> <li>Het interventieteam was niet binnen 4 minuten na alarmering ter plaatse;</li> <li>Het interventieteam was niet binnen 4 minuten na alarmering ter plaatse inzetbaar op de incidentlocatie.</li> </ul> <p>De Veiligheidsregio Twente heeft een besluit genomen om onder bepaalde voorwaarden akkoord te gaan met een tijdelijke situatie voor wat betreft de opkomst van de bedrijfsbrandweer. Het toestaan van de tijdelijke situatie achten wij acceptabel als overbruggingsperiode tot de nieuwe bedrijfsbrandweeraanwijzing die medio 2021 in werking treedt. Het positieve vooruitzicht in de nieuwe bedrijfsbrandweeraanwijzing, waarin de opkomst van de bedrijfsbrandweer 24/7 vanaf eigen terrein wordt geregeld, is de belangrijkste overweging geweest om de tijdelijke situatie onder voorwaarden toe te staan.</p>

Incident(en) met brandweerinzet	-
Bijzonderheden	<p>Nieuwe bedrijfsbrandweeraanwijzing:          Medio 2021 treedt de nieuwe aanwijsbeschikking in werking. Actualisatie van de beschikking is vereist vanwege de veranderingen op het terrein alsook wijzigingen in de stand der techniek. Na verwerking van de adviezen van de wettelijke adviseurs geldt een 'regulier' zienswijzetract.</p> <p>Voor implementatie van deze nieuwe (personele) situatie geldt een overgangstermijn. Op basis van een inhoudelijke scenariobeschuwing is op het einde van de overgangstermijn de samenstelling van de bedrijfsbrandweer altijd 4 personen, is de opkomsttijd altijd 6 minuten en is de volledige bezetting van de bedrijfsbrandweer altijd op het terrein aanwezig.</p> <p>Nieuwe commandant bedrijfsbrandweer (ploegchef):          Medio 2020 heeft KKS een nieuwe commandant bedrijfsbrandweer aangesteld. In overleg met Brandweer Twente is een opleidingstraject afgestemd waarmee de commandant bedrijfsbrandweer zodanig wordt opgeleid dat hij voldoende kennis heeft en competent is om deze (sleutel)functie te kunnen vervullen.</p>

**Diversey Netherlands Production B.V. (Enschede)**

Naam bedrijf	Diversey Netherlands Production B.V.
Algemene kenmerken	Rembrandtlaan 414 7545 ZW Enschede
Type Brzo	Lagedrempelinrichting
Beschrijving bedrijfsactiviteiten	Diversey is een producent van voornamelijk reinigingsmiddelen. Grondstoffen worden voornamelijk in bulk ontvangen en opgeslagen in tanks. De productie is enkel in kleinverpakking en wordt in een opslaghal voor gevaarlijke stoffen opslagen alvorens het wordt verzonden naar de klant.
Inspectiedagen 2020	31 augustus en 1 september
Inspecteur VR	Frank Stam
Wat is geïnspecteerd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De opvolgingen van de bevindingen van de voorgaande inspectie;</li> <li>• Het proces van het tot stand komen van een werkvergunning;</li> <li>• De kwaliteit van de uitgegeven werkvergunningen;</li> <li>• De kwaliteit van de uitgevoerde Management of changes van de wijzigingen.</li> </ul>
Resultaten uit inspectie	<p><i>Wat was op orde?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er is grotendeels opvolging gegeven aan de bevindingen van de vorige inspectie;</li> <li>• Er wordt volgens de uitgegeven werkvergunningen gewerkt;</li> <li>• Er wordt tijdig opvolging gegeven aan acties die voortkomen uit een wijziging;</li> <li>• Bij het digitaliseren van het werkvergunningenproces zijn de bij vorige inspecties geconstateerde verbeterpunten opgepakt.</li> </ul> <p><i>Wat waren de verbeterpunten?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De inwendige staat van sprinklerleidingen en sprinklers (laten) monitoren en een frequentie door een deskundige laten bepalen voor het onderzoeken daarvan;</li> <li>• In het werkvergunningsformulier moet herleidbaar zijn of het gehele formulier is doorgenomen en of alle risico's zijn beoordeeld;</li> <li>• Bij de beoordeling van de pilot voor werkvergunningen zijn verbeterpunten naar voren gekomen die moeten worden opgepakt;</li> <li>• De beoordeling van wijzigingen moet ten aanzien van de volledige beschouwing zorgvuldiger plaatsvinden;</li> <li>• Tijdens een wijzigingsproces en tijdens de goedkeuring van een tijdelijke wijziging moet kritischer gekeken worden naar de veiligheidsaspecten;</li> <li>• De operators van het tankenpark moeten worden opgeleid en worden getoetst op hun kennis.</li> </ul>
Overtredingen en handhaving	Op grond van de resultaten van de inspectie zijn geen overtredingen geconstateerd.
Incident(en) met brandweerinzet	-
Bijzonderheden	-

**AVIA Weghorst B.V. (Enschede)**

Naam bedrijf	AVIA Weghorst (Handelmaatschappij Oliko B.V.)
Algemene kenmerken	Kanaalstraat 335 7547 AT Enschede
Type Brzo	Lagedrempelinrichting
Beschrijving bedrijfsactiviteiten	AVIA Weghorst is een handelaar in brandstof waar dieselolie in bovengrondse tanks en petroleum in ondergrondse tanks worden opgeslagen.
Inspectiedag 2020	11 maart
Inspecteur VR	Frank Stam
Wat is geïnspecteerd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opvolging van bevindingen van de vorige Brzo inspectie;</li> <li>• Veilige uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden;</li> <li>• De planning voor noodsituaties.</li> </ul>
Resultaten uit inspectie	<p><i>Wat was op orde?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het bedrijf heeft voor de meeste bevindingen van de vorige inspectie passende acties ondernomen;</li> <li>• Het bedrijf beschikt over procedures voor veilige uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden;</li> <li>• Het bedrijf beschikt over een noodplan.</li> </ul> <p><i>Wat waren de verbeterpunten?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De procedures voor veilige uitvoering van de werkzaamheden moeten beter op elkaar aansluiten en consistent zijn;</li> <li>• De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot werkvergunningen moeten beter worden omschreven;</li> <li>• De contactinformatie in het bedrijfsnoodplan moeten beter actueel worden gehouden;</li> <li>• Het bedrijf dient te borgen dat elk jaar een noodsituatie wordt beoefend;</li> <li>• In de flenzen van leidingen zaten te korte bouten en de ladders bij de tankputwand moeten worden aangepast.</li> </ul>
Overtredingen en handhaving	Op grond van de resultaten van de inspectie zijn geen overtredingen geconstateerd.
Incident(en) met brandweerinzet	-
Bijzonderheden	-

**Nippon Gases Netherlands B.V. (Enschede)**

Naam bedrijf	Nippon Gases Netherlands B.V. (voorheen: Praxair)
Algemene kenmerken	Twekkeler-Es 8 7547SM Enschede
Type Brzo	Lagedrempelinrichting
Beschrijving bedrijfsactiviteiten	Nippon is een groothandel in gasflessen waarbij industriële gassen en propaan op de inrichting vanuit bulkopslag wordt afgevoerd in gasflessen.
Inspectiedagen 2020	6 en 22 oktober
Inspecteur VR	Bart Slot
Wat is geïnspecteerd	<ul style="list-style-type: none"> <li>De opvolging van de bevindingen uit de vorige Brzo-inspectie;</li> <li>Het onderzoek naar zware ongevallen;</li> <li>De uitvoering van de interne audits en de directiebeoordeling;</li> <li>Maatregelen in de praktijk.</li> </ul>
Resultaten uit inspectie	<p><i>Wat was op orde?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De opvolging van de bevindingen van de vorige inspectie is voldoende;</li> <li>Er is een procedure voor het rapporteren van incidenten;</li> <li>De procedure voor afhandeling van incidenten wordt toegepast;</li> <li>De procedure voor incidenten bevat de rollen en verantwoordelijkheden voor melden en onderzoek;</li> <li>Er is vastgelegd voor welke incidenten de root cause analyse (RCA) wordt toegepast;</li> <li>Om te leren van incidenten wordt gebruik gemaakt van een trendanalyse;</li> <li>Er is een procedure voor interne audits en directiebeoordeling.</li> </ul> <p><i>Wat waren de verbeterpunten?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nippon moet doelstelling van de procedure interne rapportering incidenten duidelijk en volledig beschrijven;</li> <li>Beschreven ongewenste gebeurtenissen zijn niet eenduidig gedefinieerd;</li> <li>Nippon heeft niet geborgd dat de incidenteigenaar over voldoende kennis en ervaring beschikt om een (bijna) incident te kunnen behandelen;</li> <li>Nippon heeft niet geborgd dat de RCA wordt uitgevoerd met een team van voldoende mensen, en de kennis/ervaring van dit team voldoende is;</li> <li>Er is een overlap tussen veiligheidsronde en de terreinrondgang die de effectiviteit van de interne audit niet ten goede komt;</li> <li>Nippon kijkt niet naar de effectiviteit van verbeteracties;</li> <li>Er is niet geborgd dat zware (bijna) ongevallen worden gemeld aan de bevoegde gezagen.</li> </ul>
Overtredingen en handhaving	<p><i>Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen. Een overtreding in categorie 2 en een overtreding in categorie 3:</i></p> <p>Categorie 2 overtreding;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nippon heeft onvoldoende geborgd dat de cilinders tegen omvallen zijn beschermd.</li> </ul> <p>De inspectie SZW heeft hiervoor een handhavingstraject gestart.</p> <p>Categorie 3 overtreding;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De werkwijze bij interne audits borgt niet dat de effectiviteit van het beleid en het VBS beoordeeld wordt.</li> </ul> <p>De inspectie SZW heeft hiervoor een handhavingstraject gestart.</p>
Incident(en) met brandweerinzet	-
Bijzonderheden	In 2019 is Praxair overgenomen door Nippon Gases.

**Nouryon Gasolieopslag Marssteden Enschede (GOME)**

Naam bedrijf	Nouryon Gasolieopslag Marssteden Enschede (GOME)
Algemene kenmerken	Boortorenweg 27 7554 RS Hengelo
Type Brzo	Hogedrempelinrichting
Beschrijving bedrijfsactiviteiten	GOME is een mijnbouwlocatie voor ondergrondse opslag van gasolie (diesel) in zoutcavernes. In bestaande zoutcavernes in Enschede wordt, ten behoeve van strategische voorraad van Nederland, gasolie opgeslagen.
Inspectiedag 2020	7 oktober
Inspecteur VR	Bart Slot
Wat wordt geïnspecteerd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De wijze hoe invulling is gegeven aan de verbeterpunten uit de vorige inspectie;</li> <li>• Organisatie van personeel: taken bevoegdheden en de competenties;</li> <li>• Onderhoud milieubeschermdende voorzieningen.</li> </ul>
Resultaten uit inspectie	<p><i>Wat was op orde?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het bedrijf heeft duidelijk gemaakt dat de verbeterpunten vanuit de vorige Brzo inspectie zijn opgevolgd;</li> </ul> <p><i>Wat waren de verbeterpunten?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Onderzoeken wat de kwaliteit en de levensduur is van de HDPE-folie dat is gebruikt als milieubeschermdende voorziening.</li> </ul>
Overtredingen en handhaving	<p><i>Het inspectieteam constateerde 1 overtredingen in categorie 3;</i> GOME moet de organisatie, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden beschrijven en een passende opleidingsmatrix opstellen die daarop is afgestemd. Staatstoezicht op de mijnen heeft hiervoor een handhavingstraject gestart.</p>
Incident(en) met brandweerinzet	-
Bijzonderheden	AkzoNobel heeft de bedrijfsnaam per 1 juli 2019 juridisch gewijzigd naar Nouryon.



**Varo Tankstorage B.V. (Hengelo)**

Naam bedrijf	Varo Tankstorage B.V. (terminal Hengelo)
Algemene kenmerken	Aardoliestraat 5 7553GT Hengelo
Type Brzo	Hogedrempelinrichting
Beschrijving bedrijfsactiviteiten	Varo Tankstorage is een handelaar in brandstof waar in bovengrondse tanks benzine, bio-ethanol en diesel wordt opgeslagen.
Inspectiedagen 2020	30 juni en 25 augustus
Inspecteur VR	Frank Stam
Wat is geïnspecteerd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opvolging bevindingen voorgaande inspectie;</li> <li>• Werkvergunningen;</li> <li>• Omgaan met wijzigingen.</li> </ul>
Resultaten uit inspectie	<p><i>Wat was op orde?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opvolging van de bevindingen;</li> <li>• De procedure werkvergunningen wordt grotendeels toegepast zoals beschreven;</li> <li>• VARO heeft een procedure vastgesteld voor het proces hoe om te gaan met wijzigingen.</li> </ul> <p><i>Wat waren de verbeterpunten?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De procedure werkvergunningen kan op een aantal praktische punten nog worden verbeterd;</li> <li>• VARO moet kritischer zijn op het proces om te komen tot een gewijzigde procedure.</li> </ul>
Overtredingen en handhaving	Op grond van de resultaten van de inspectie zijn geen overtredingen geconstateerd.
Incident(en) met brandweerinzet	-
Bijzonderheden	Naar aanleiding van een eerder geconstateerde overtreding heeft Varo een plan van aanpak en uitgangspuntendocument (UPD) ingediend voor het aanpassen van het schuimblussysteem zodat een tankputbrand stationair kan worden bestreden. Het plan van aanpak en UPD zijn inmiddels goedgekeurd. Voor de huidige tijdelijke situatie is het rampbestrijdingsplan van Varo aangepast en wordt bij het potentiële scenario tankputbrand, totdat de stationaire installatie operationeel is, defensief ingezet.

**Moxba B.V. (Almelo)**

Naam bedrijf	Moxba B.V.
Algemene kenmerken	Bedrijvenpark Twente 15 7602 KA Almelo
Type Brzo	Hogedrempelinrichting
Beschrijving bedrijfsactiviteiten	Moxba is een afvalverwerker die katalysatoren opslaat en verwerkt (vaste stoffen).
Inspectiedag 2020	2 september 2020
Inspecteur VR	Bart Slot
Wat is geïnspecteerd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De opvolging van de bevindingen uit de voorgaande Brzo-inspectie;</li> <li>• De organisatie en het personeel;</li> <li>• Het handelen bij wijzigingen.</li> </ul>
Resultaten uit inspectie	<p><i>Wat was op orde?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het bedrijfsterrein zag er onderhouden en netjes uit;</li> <li>• De duidelijk beschrijving van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van medewerkers;</li> <li>• De opleidingsmatrix was actueel en gaf een goed overzicht van de opleidingsstatus van alle medewerkers.</li> </ul> <p><i>Wat waren de verbeterpunten?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De voorbereiding op de Brzo-inspectie;</li> <li>• De actualiteit van functieomschrijvingen in het organogram;</li> <li>• Het versiebeheer van documenten;</li> <li>• De beschreven criteria voor wijzigingen;</li> <li>• De verificatie van kennis bij medewerkers over veiligheidsvoorschriften;</li> <li>• Het toezicht op de naleving van veiligheidsvoorschriften.</li> </ul>
Overtredingen en handhaving	Op grond van de resultaten van de aangekondigde inspectie zijn geen overtredingen geconstateerd.
Incident(en) met brandweerinzet	-
Bijzonderheden	Moxba wil uitbreiden en een aantal wijzigingen doorvoeren in het bedrijfsproces. Hiervoor is een nieuwe omgevingsvergunning vereist. Het bedrijf heeft een aantal pogingen ondernomen om een ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. De aanvragen bevatten niet eenduidige informatie waardoor beoordeling en inhoudelijk advies niet mogelijk was. De verwachting is dat het bedrijf begin 2021 een ontvankelijke aanvraag heeft ingediend. Wij zijn in dit traject wettelijk adviseur en nemen in dan tevens een besluit over een eventuele aanwijzing bedrijfsbrandweren.

**Ovako Twente B.V. (Almelo)**

Naam bedrijf	Ovako Twente B.V.
Algemene kenmerken	Bedrijvenpark 295 7602KK Almelo
Type Brzo	Lagedrempelinrichting
Beschrijving bedrijfsactiviteiten	Ovako Twente B.V. is een galvano bedrijf.
Inspectiedag 2020	24 juni
Inspecteur VR	Isabelle Zadelhof-Calonaci (Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden)
Wat is geïnspecteerd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opvolging van de bevindingen van de reguliere inspectie 2019;</li> <li>• De veilige uitvoering van (onderhouds-) werkzaamheden;</li> <li>• Beoordeling van de veiligheidsprestaties;</li> <li>• De uitvoering van interne audits en de managementreview.</li> </ul>
Resultaten uit inspectie	<p><i>Wat was op orde?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ovako heeft naar aanleiding van de inspectie proactief documenten aangepast, zodat de documenten beter op elkaar zijn afgestemd;</li> <li>• De opvolging van de bevindingen uit de inspectie van 2019;</li> <li>• De procedure voor het uitvoeren van interne audits wordt toegepast.</li> </ul> <p><i>Wat waren de verbeterpunten?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het juist en volledig invullen van het werkvergunningformulier;</li> <li>• De KPI voor de opvolging van de acties geschikt maken voor de bewaking van de deadline/uitvoeringstermijn zoals opgenomen in de actielijst;</li> <li>• Aantoonbaar maken dat de KPI's tijdens het maandelijkse MT-overleg zijn besproken;</li> <li>• Meenemen van de resultaten van de audit van het veiligheidsbeheerssysteem in de managementreview;</li> <li>• Actualiseren van het planningsoverzicht voor het uitvoeren van interne audits.</li> </ul>
Overtredingen en handhaving	Op grond van de resultaten van de aangekondigde inspectie zijn geen overtredingen geconstateerd.
Incident(en) met brandweerinzet	-
Bijzonderheden:	Ovako heeft een aanvraag ingediend voor het tijdelijk plaatsen van chroomzuur op locaties die daar niet direct geschikt voor zijn. Veiligheidsregio Twente is betrokken bij advisering.

**Sita EcoService B.V. (Almelo)**

Naam bedrijf	Sita EcoService B.V.
Algemene kenmerken	Bedrijvenpark Twente 243 7602KJ Almelo
Type Brzo	Lagedrempelinrichting
Beschrijving bedrijfsactiviteiten	Sita is een afvalverwerker die op de locatie Almelo voornamelijk chemisch afval inzamelt en verwerkt tot producten.
Inspectiedagen 2020	9 december
Inspecteur VR	Frank Stam
Wat is geïnspecteerd	<ul style="list-style-type: none"> <li>De wijze waarop opvolging is gegeven aan de resultaten van de voorgaande inspectie;</li> <li>De identificatie en beoordeling van de risico's van zware ongevallen.</li> </ul>
Resultaten uit inspectie	<p><i>Wat was op orde?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sita heeft over het algemeen goed opvolging gegeven aan de resultaten uit de inspectie van 2019;</li> <li>Sita heeft de identificatie en beoordeling van de risico's van zware ongevallen geborgd in haar veiligheidsbeheerssysteem;</li> <li>De beoordeling van de risico's die voortkomen uit de veiligheidsstudies wordt op een navolgbare wijze uitgevoerd.</li> </ul> <p><i>Wat waren de verbeterpunten?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Het domein milieu moet op navolgbare wijze meegenomen worden in de beoordeling van de risico's van zware ongevallen.</li> <li>De opvolging en traceerbaarheid van de verbeterpunten, voortkomend uit de veiligheidsstudies, heeft aandacht nodig.</li> </ul>
Overtredingen en handhaving	Op grond van de resultaten van de inspectie zijn geen overtredingen geconstateerd.
Incident(en) met brandweerinzet	-
Bijzonderheden	<p>Sita wil de opslaghoeveelheid van gevaarlijke stoffen vergroten. Hiervoor is in 2020 een nieuwe omgevingsvergunning verleend. Gelet op de geprognoseerde groei is in de toekomst sprake van een hogedrempelinrichting. In relatie tot de omgevingsvergunning moet Sita ontwerpdocumenten opstellen voor stationaire blus- en koelinstallaties.</p> <p>In 2020 heeft Sita een nieuw bedrijfsbrandweerrapport ingediend. Door uitbreiding van activiteiten en vanwege de hogedrempel-status bestaan geloofwaardige scenario's die het bedrijf met stationaire installaties wil beheersen. Wanneer dit technisch als akkoord kan worden beoordeeld dan bestaat geen verplichting voor het hebben van een bedrijfsbrandweer. In 2021 geeft Brandweer Twente hierover een definitief oordeel.</p>

**ViVoChem B.V. (Almelo)**

Naam bedrijf	ViVoChem B.V.
Algemene kenmerken	Darwin 5 7609 RL Almelo
Type Brzo	Hogedrempelinrichting
Beschrijving bedrijfsactiviteiten	ViVoChem is een logistiek bedrijf dat bulkverlading gevaarlijke stoffen afvult in kleinverpakking. Het bedrijf heeft een grote opslag voor gevaarlijke stoffen in emballage.
Inspectiedagen 2020	26 februari
Inspecteur VR	Bart Slot
Wat is geïnspecteerd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De organisatie en het personeel;</li> <li>• De planning voor noodsituaties;</li> <li>• ATEX.</li> </ul>
Resultaten uit inspectie:	<p><i>Wat was op orde?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ViVoChem heeft opvolging gegeven aan de bevindingen uit de vorige Brzo-inspectie;</li> <li>• Er is een organogram dat de werkelijke situatie binnen het bedrijf weergeeft;</li> <li>• Er zijn duidelijke instructiefilms voor de medewerkers;</li> <li>• Er is een opleidingsplan met de door de medewerkers gevolgde opleidingen;</li> <li>• Er is een explosieveiligheidsdocument;</li> <li>• Er is een noodplan met scenario's die op een duidelijke wijze zijn geselecteerd.</li> </ul> <p><i>Wat waren de verbeterpunten?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ViVoChem moet de scenariobeschrijvingen uit het bedrijfsnoodplan opnieuw beschouwen;</li> <li>• ViVoChem moet het employability schema en het interne opleidingen systeem op elkaar af stemmen;</li> <li>• ViVoChem moet uitzoeken of de juiste maatregelen genomen zijn bij de in gebruik zijnde hijsbanden;</li> <li>• Het aanwezige zoneringsrapport moet worden aangevuld zodat het volledig en integraal is.</li> </ul>
Overtredingen en handhaving:	<p><i>Het inspectieteam constateerde 1 overtreding in categorie 3:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ViVoChem heeft geen geschikte procedure, waarin is vastgelegd dat bijzondere werkzaamheden, zoals onderhoud, in een ATEX gevarezone alleen uitgevoerd mogen worden als er geen explosieve atmosfeer aanwezig kan zijn.</li> </ul> <p>De inspectie SZW heeft hiervoor een handhavingstraject gestart.</p>
Incident(en) met brandweerinzet	-
Bijzonderheden	-