

VOORSTEL

Algemeen Bestuur

ONDERWERP	Halfjaarsrapportage Brzo in Twente 2023	AGENDAPUNT	[Agendapunt]
DATUM	12 oktober 2023		
OPENBAAR	ja	BEHANDELD DOOR	Frank Stam
REGISTRATIENUMMER	[Registratienummer]	TELEFOONNUMMER	06 25 74 13 16
PORTEFEUILLEHOUDER	Sander Schelberg		

Besluit

[Toelichting]

Voorstel

Kennis te nemen van deze notitie en de bijgevoegde document infographic 'Halfjaarsrapportage Brzo in Twente 2023'.

Samenvatting

Halfjaarlijks wordt vanuit Brandweer Twente aan het bestuur de voortgang gerapporteerd over de stand van zaken bij de Brzo-bedrijven in Twente. Dit middels voorliggende notitie en bijbehorende infographic. Met de notitie 'Halfjaarsrapportage Brzo in Twente 2023' volgt een toelichting op de stand van zaken en ontwikkelingen. De infographic toont in één oogopslag de stand van zaken bij de Brzo-bedrijven in Twente over de periode januari – juli 2023 met daarin een doorkijk qua planning voor de rest van 2023. De jaarrapportage met resultaten van het gehele kalenderjaar 2023 verschijnt in het eerste kwartaal van 2024 als rapportvorm.

In Twente zijn in totaal 10 actieve Brzo-bedrijven. Tijdens de (tot nu toe, in dit kalenderjaar) uitgevoerde inspecties zijn bij 5 bedrijven in totaal 9 overtredingen geconstateerd waarbij handhavend is opgetreden door de Nederlandse Arbeidsinspectie (hierna: NLA) en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (hierna: ODRN). De opvolging van deze overtredingen loopt op dit moment. Het inspectieteam monitort deze opvolging.

Aan het algemeen bestuur

Brandweer Twente heeft (namens Veiligheidsregio Twente) voor de uitvoering van haar Brzo-taken en om te voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria voor inspecteurs, samenwerking gezocht met de veiligheidsregio's in de provincies Gelderland en Overijssel. Voor deze samenwerking is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Er wordt conform de overeenkomst gewerkt met de partner-regio's.

Binnen Twente was op 1 juli 2023 sprake van 10 actieve Brzo-bedrijven (6 hogedrempelinrichtingen¹ en 4 lagedrempelinrichtingen²). Zoals in ons beleid beschreven staat, worden alle Brzo-bedrijven minimaal jaarlijks geïnspecteerd.

¹ Een hogedrempelinrichting is een inrichting waar een dusdanige hoeveelheid gevaarlijke stoffen aanwezig is of mag zijn, dat de hoge drempelwaarde uit bijlage 1 van de Seveso-III-richtlijn wordt overschreden (voorheen VR-inrichting).

² Een lagedrempelinrichting is een inrichting waar een dusdanige hoeveelheid gevaarlijke stoffen aanwezig is of mag zijn, dat de lage drempelwaarde uit bijlage 1 van de Seveso-III-richtlijn wordt overschreden (voorheen PBZO-inrichting).

Diversey te Enschede

Bij Diversey lopen op dit moment twee handhavingstrajecten vanwege 3 overtredingen. Eén handhavingstraject is gestart door de NLA, één door de ODRN. De drie overtredingen betreffen twee categorie 2 overtredingen (geen ernstig gevaar) en één categorie 3 overtreding (lichte tekortkoming). De twee categorie 2 overtredingen betreffen:

- Geen passende veiligheidsstudie uitgevoerd op de ethanol- en isopropylalcohol-opslag tanks;
- Het toezicht op de staat van de techniek van installaties en bijbehorende appendages is onvoldoende.

De categorie 3 overtreding betreft het niet hebben van een systeem voor een passende follow-up van actiepunten en niet de noodzakelijke tegenmaatregelen toepassen.

Vivochem te Almelo

Bij Vivochem loopt een handhavingstraject vanwege 2 overtredingen. De NLA heeft voor beide overtredingen een handhavingstraject gestart. De twee categorie 2 overtredingen betreffen:

- De gasdetectie in combinatie met het verhogen van de ventilatie en alarmopvolging in de opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen is niet geschikt om de kans op het effect van een zwaar ongeval voldoende te verkleinen;
- De gasdetectie in combinatie met meervoudige ventilatie is niet betrouwbaar omdat het externe onderhoud onvoldoende rekening houdt met het oorspronkelijke ontwerp.

Nippon Gases te Enschede

Bij Nippon Gases te Enschede lopen op dit moment twee handhavingstrajecten vanwege 2 overtredingen. Eén handhavingstraject is gestart door de NLA, één door de ODRN.

De categorie 2 overtreding heeft betrekking op vastgestelde taken en verantwoordelijkheden van personeel dat betrokken is bij het beheersen van de gevaren en zware ongevallen. Dit is onvoldoende beschreven en actueel.

De categorie 3 overtreding betreft het onvoldoende opvolging geven aan de tijdens de Brzo inspectie 2022 geconstateerde afwijkingen.

KLK Kolb Specialties te Delden

Bij KLK Kolb Specialties te Delden loopt een handhavingstraject vanwege 2 overtredingen. De NLA heeft voor beide overtredingen een handhavingstraject gestart. De twee categorie 3 overtredingen betreffen:

- In procedures en instructies is onvoldoende vastgelegd dat in gebieden waar explosieve atmosferen kunnen heersen, gevarenczones, de juiste explosie veilige mobiele apparatuur wordt gebruikt;
- In de veiligheidsstudie van een reactor zijn niet onder alle omstandigheden alle gevaren van zware ongevallen op systematische wijze geïdentificeerd en beoordeeld.

Op 4 maart heeft er een incident plaatsgevonden bij KLK Kolb. Dit betrof een zogeheten runaway reactie in een reactor wat onder andere heeft geresulteerd in een emissie van stoffen in de omgeving. De bedrijfsbrandweer en overheidsbrandweer zijn hierbij ingezet. Naar aanleiding van dit incident is op 21 maart een bedrijfsbrandweerinspectie uitgevoerd om erachter te komen hoe de inzet van de bedrijfsbrandweer is gegaan en de samenwerking met de overheidsbrandweer is geweest. Tijdens de regulier geplande Brzo-inspectie op 4 april heeft het incident ook een plaats gekregen op de agenda. Hier is gekeken naar hoe het voorval heeft kunnen ontstaan, hoe operationeel is gehandeld en wel/niet is ingegrepen in het proces en hoe in de toekomst te voorkomen. Naar aanleiding van beide inspecties is een overtreding geconstateerd evenals verbeterpunten. Het bedrijf moet/heeft hieraan opvolging geven.

Varo Energy Tankstorage te Hengelo

Bij Varo Energy Tankstorage te Hengelo loopt een handhavingstraject vanwege 1 overtreding waarvoor de NLA het handhavingstraject heeft gestart. Deze categorie 3 overtreding betreft het niet hebben opgesteld van beleid of procedures over de wijze waarop zij installatieonderdelen voorziet van labels en hoe deze te implementeren.

Tijdens een eerdere Brzo-inspectie bij Varo is geconstateerd dat zij niet op tijd voldoende schuimvormend middel op locatie konden krijgen. De ODRN heeft als bevoegd gezag een traject gestart om ervoor te zorgen dat het bedrijf een automatische schuimblusinstallatie moest realiseren die een tankputbrand kan blussen. Deze installatie is in het eerste halfjaar 2023 gerealiseerd en inmiddels operationeel. Veiligheidsregio Twente was hierbij intensief betrokken in het kader van oplevering en beoordeling.

Ovako te Almelo

Ovako heeft besloten te stoppen met de bedrijfsvoering in Almelo. Op 30 juni jl. zijn de productiewerkzaamheden bij Ovako gestopt. Sindsdien is het bedrijf bezig met de ontmanteling. Tijdens de Brzo-inspectie op 8 juni heeft het inspectieteam afspraken gemaakt voor de veilige ontmanteling en hoe Ovako om moet gaan met deze wijziging.

Op 7 juni heeft een incident plaatsgevonden bij Ovako. Dit betrof een brand in een machine waarbij de hal volledig vol rook stond. Bij deze brand zijn geen gevaarlijke stoffen betrokken geweest die bij Ovako worden gebruikt tijdens het productieproces.

De AB-leden worden tijdens de periodieke accounthouders-gesprekken door Brandweer Twente geïnformeerd over de stand van zaken bij de specifieke Brzo-bedrijven die gelegen zijn in de betreffende gemeenten.

Bijlage(n)

1. Infographic 'Halfjaarsrapportage Brzo in Twente 2023'

Enschede, 20 september 2023

Het dagelijks bestuur

Secretaris,
H.G.W. Meuleman

Voorzitter,
R. W. Bleker

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 12 oktober 2023

Secretaris,
H.G.W. Meuleman

Voorzitter,
R. W. Bleker